

3mg Staub in der Mikro-USB-Buchse

Die USB-Buchse meines Sony Xperia Z5 hat über die Zeit immer mehr Probleme gemacht, ein Mikro-USB-Kabel anzunehmen. Der Stecker rutschte mittlerweile von selbst wieder heraus.

Unterm Stereomikroskop war die Ursache schnell festgestellt und behoben: Über die 19 Monate sammelte mein Handy 3mg Staub in der USB-Buchse.



From:

<http://www.zeilhofer.co.at/wiki/> - **Verschiedenste Artikel von Karl Zeilhofer**

Permanent link:

http://www.zeilhofer.co.at/wiki/doku.php?id=3mg_staub_in_der_mikro-usb-buchse&rev=1525694987

Last update: **2018/05/07 14:09**

